

Numero aggregato	4902682	4902682	4902682	4902682	4902682
Numero Edificio	1	2	3	4	5
Posizione nell'aggregato	Testata	Interno	Interno	Interno	Interno
Superficie (mq)	28	70	108	54	42
Numero Piani	1	2	2	1	2
Volume (mc)	84	420	648	162	252
Tipologia Verticale 1° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 2° liv		Muratura in pietrame	Muratura in pietrame		Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 3° liv					
Tipologia Verticale 4° liv					
Tipologia Orizzontale 1° liv	Legno	Acciaio e laterizio	Acciaio e laterizio	Legno	Legno
Tipologia Orizzontale 2° liv		Legno	Legno		Legno
Tipologia Orizzontale 3° liv					
Tipologia Orizzontale 4° liv					
Tamponature Collaboranti					
Piano Debole					
Interventi moderni					
Classe vulnerabilità	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci
Tipologia danno	Disgregazione	Disgregazione	Disgregazione	Disgregazione	Disgregazione
Livello di danno	D5	D5	D5	D5	D5

Numero aggregato	4902682	4902682	4902682	4902682	4902682
Numero Edificio	6	7	8	9	10
Posizione nell'aggregato	Interno	Testata	Interno	Angolo	Interno
Superficie (mq)	35	98	130	167	73
Numero Piani	3	1	3	3	4
Volume (mc)	315	294	1170	1503	876
Tipologia Verticale 1° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 2° liv	Muratura in pietrame		Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 3° liv	Muratura in pietrame		Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 4° liv					Muratura in pietrame
Tipologia Orizzontale 1° liv	Non rilevata	Laterocemento	Acciaio e laterizio	Non rilevata	Volte
Tipologia Orizzontale 2° liv	Acciaio e laterizio		Volte-Acciaio e laterizio	Acciaio e laterizio	Volte
Tipologia Orizzontale 3° liv	Legno		Legno	Legno	Acciaio e laterizio
Tipologia Orizzontale 4° liv					Legno
Tamponature Collaboranti					
Piano Debole					
Interventi moderni					
Classe vulnerabilità	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di buona qualità o consolidato con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci
Tipologia danno	Ribaltamento-Martellamento con edifici contigui	-	Disgregazione	Disgregazione	Disgregazione
Livello di danno	D4	D0	D5	D5	D5

Numero aggregato	4902682	4902682	4902682	4902682	4902682
Numero Edificio	11	12	13	14	15
Posizione nell'aggregato	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno
Superficie (mq)	39	21	54	23	22
Numero Piani	3	2	3	2	2
Volume (mc)	351	126	486	138	132
Tipologia Verticale 1° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 2° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 3° liv	Muratura in pietrame		Muratura in pietrame		
Tipologia Verticale 4° liv					
Tipologia Orizzontale 1° liv	Acciaio e laterizio	Non rilevata	Non rilevata	Non rilevata	Non rilevata
Tipologia Orizzontale 2° liv	Acciaio e laterizio	Acciaio e laterizio	Non rilevata	Non rilevata	Non rilevata
Tipologia Orizzontale 3° liv	Legno		Non rilevata		
Tipologia Orizzontale 4° liv					
Tamponature Collaboranti					
Piano Debole					
Interventi moderni					
Classe vulnerabilità	muratura in pietrame irregolare di buona qualità o consolidato con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di buona qualità o consolidato con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di buona qualità o consolidato con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di buona qualità o consolidato con collegamenti poco efficaci
Tipologia danno	Martellamento con edifici contigui	Ribaltamento	Ribaltamento-Martellamento con edifici contigui	Taglio nel piano della muratura-Martellamento con edifici contigui	Martellamento con edifici contigui
Livello di danno	D4	D5	D3	D2	D2

Numero aggregato	4902682	4902682
Numero Edificio	16	17
Posizione nell'aggregato	Interno	Testata
Superficie (mq)	40	30
Numero Piani	2	3
Volume (mc)	240	270
Tipologia Verticale 1° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 2° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 3° liv		Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 4° liv		
Tipologia Orizzontale 1° liv	Non rilevata	Non rilevata
Tipologia Orizzontale 2° liv	Non rilevata	Acciaio e laterizio
Tipologia Orizzontale 3° liv		Acciaio e laterizio
Tipologia Orizzontale 4° liv		
Tamponature Collaboranti		
Piano Debole		
Interventi moderni		
Classe vulnerabilità	muratura in pietrame irregolare di buona qualità o consolidato con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci
Tipologia danno	Martellamento con edifici contigui	Disgregazione
Livello di danno	D2	D5