

Numero aggregato	4902618	4902618	4902618	4902618	4902618
Numero Edificio	1	2	3	4	5
Posizione nell'aggregato	Interno	Interno	Testata	Isolato	Testata
Superficie (mq)	165	295	245	30	65
Numero Piani	2	2	2	1	1
Volume (mc)	990	2655	1470	90	195
Tipologia Verticale 1° liv	Muratura mista (pilastri in cls- pietrame-blocchetti)	Muratura mista (pilastri in cls- pietrame-blocchetti)	Muratura in pietrame	Non rilevata	Muratura mista (pietrame- blocchetti)
Tipologia Verticale 2° liv	Muratura mista (pilastri in cls- pietrame-blocchetti)	Muratura mista (pilastri in cls- pietrame-blocchetti)	Muratura in pietrame		
Tipologia Verticale 3° liv					
Tipologia Verticale 4° liv					
Tipologia Orizzontale 1° liv	Laterocemento-Acciaio e laterizio	Laterocemento-Acciaio e laterizio	Legno-Acciaio e laterizio	Non rilevata	Legno
Tipologia Orizzontale 2° liv	Laterocemento	Laterocemento	Legno-Acciaio e laterizio		
Tipologia Orizzontale 3° liv					
Tipologia Orizzontale 4° liv					
Tamponature Collaboranti	Si	Si			
Piano Debole	Non presente	Non presente			
Interventi moderni	Presenti				
Classe vulnerabilità	muratura a tessitura regolare ben collegata; telai o setti in calcestruzzo armato senza progettazione sismica	muratura a tessitura regolare ben collegata; telai o setti in calcestruzzo armato senza progettazione sismica	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	Non rilevata	Non rilevata
Tipologia danno	-	Taglio nel piano della muratura	Disgregazione	-	Disgregazione
Livello di danno	D1	D2	D5	D1	D5