

<b>Numero aggregato</b>	4903607	4903607
<b>Numero Edificio</b>	1	2
<b>Posizione nell'aggregato</b>	Testata	Testata
<b>Superficie (mq)</b>	105	57
<b>Numero Piani</b>	2	1
<b>Volume (mc)</b>	630	171
<b>Tipologia Verticale 1° liv</b>	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
<b>Tipologia Verticale 2° liv</b>	Muratura in blocchetti	
<b>Tipologia Verticale 3° liv</b>		
<b>Tipologia Verticale 4° liv</b>		
<b>Tipologia Orizzontale 1° liv</b>	Non rilevata	Legno
<b>Tipologia Orizzontale 2° liv</b>	Legno	
<b>Tipologia Orizzontale 3° liv</b>		
<b>Tipologia Orizzontale 4° liv</b>		
<b>Tamponature Collaboranti</b>		
<b>Piano Debole</b>		
<b>Interventi moderni</b>		
<b>Classe vulnerabilità</b>	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci
<b>Tipologia danno</b>	Taglio nel piano della muratura-Disgregazione	Disgregazione
<b>Livello di danno</b>	D5	D5