

| | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|---|---|
| Numero aggregato | 4903520 | 4903520 | 4903520 | 4903520 | 4903520 |
| Numero Edificio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Posizione nell'aggregato | Isolato | Testata | Interno | Interno | Interno |
| Superficie (mq) | 41 | 61 | 58 | 51 | 71 |
| Numero Piani | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Volume (mc) | 123 | 366 | 348 | 306 | 426 |
| Tipologia Verticale 1° liv | Muratura in blocchetti | Muratura in pietrame | Muratura in pietrame | Muratura in pietrame | Muratura in pietrame |
| Tipologia Verticale 2° liv | | Muratura in pietrame | Muratura in pietrame | Muratura in pietrame | Muratura in pietrame |
| Tipologia Verticale 3° liv | | | | | |
| Tipologia Verticale 4° liv | | | | | |
| Tipologia Orizzontale 1° liv | Laterocemento | Volte | Volte | Acciaio e laterizio | Volte-Acciaio e laterizio |
| Tipologia Orizzontale 2° liv | | Legno-Acciaio e laterizio | Legno | 3-1 | 3-1 |
| Tipologia Orizzontale 3° liv | | | | | |
| Tipologia Orizzontale 4° liv | | | | | |
| Tamponature Collaboranti | | | | | |
| Piano Debole | | | | | |
| Interventi moderni | | | | Presenti | Presenti |
| Classe vulnerabilità | muratura a tessitura regolare ben collegata; telai o setti in calcestruzzo armato senza progettazione sismica | muratura in pietrame irregolare di buona qualità o consolidato con collegamenti poco efficaci | muratura in pietrame irregolare di buona qualità o consolidato con collegamenti poco efficaci | muratura in pietrame irregolare di buona qualità o consolidato con collegamenti poco efficaci | muratura in pietrame irregolare di buona qualità o consolidato con collegamenti poco efficaci |
| Tipologia danno | - | Disgregazione | Ribaltamento-Disgregazione | Taglio nel piano della muratura-Pressoflessione fuori dal piano della muratura | Taglio nel piano della muratura |
| Livello di danno | D0 | D5 | D5 | D2 | D3 |

| | | |
|------------------------------|--|--------------|
| Numero aggregato | 4903520 | 4903520 |
| Numero Edificio | 6 | 7 |
| Posizione nell'aggregato | Angolo | Angolo |
| Superficie (mq) | 51 | 111 |
| Numero Piani | 3 | 2 |
| Volume (mc) | 459 | 666 |
| Tipologia Verticale 1° liv | Muratura in pietrame | Non rilevata |
| Tipologia Verticale 2° liv | Muratura in pietrame | Non rilevata |
| Tipologia Verticale 3° liv | Muratura in pietrame | |
| Tipologia Verticale 4° liv | | |
| Tipologia Orizzontale 1° liv | Volte | Non rilevata |
| Tipologia Orizzontale 2° liv | Volte | Non rilevata |
| Tipologia Orizzontale 3° liv | Legno | |
| Tipologia Orizzontale 4° liv | | |
| Tamponature Collaboranti | | |
| Piano Debole | | |
| Interventi moderni | | |
| Classe vulnerabilità | muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci | Non rilevata |
| Tipologia danno | Disgregazione | Non rilevata |
| Livello di danno | D5 | D0 |