

Numero aggregato	4903682	4903682	4903682	4903682	4903682
Numero Edificio	1	2	3	4	5
Posizione nell'aggregato	Angolo	Angolo	Testata	Interno	Interno
Superficie (mq)	127	178	55	23	64
Numero Piani	3	3	3	2	2
Volume (mc)	1143	1602	495	138	384
Tipologia Verticale 1° liv	Muratura mista (pietrame-blocchetti)	Muratura in blocchetti	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 2° liv	Muratura mista (pietrame-blocchetti)	Muratura in blocchetti	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 3° liv	Muratura in blocchetti	Muratura in blocchetti	Muratura in pietrame		
Tipologia Verticale 4° liv					
Tipologia Orizzontale 1° liv	Volte	Laterocemento	Volte	Non rilevata	Non rilevata
Tipologia Orizzontale 2° liv	Laterocemento	Laterocemento	Acciaio e laterizio	Non rilevata	Non rilevata
Tipologia Orizzontale 3° liv	Laterocemento	Laterocemento	Acciaio e laterizio		
Tipologia Orizzontale 4° liv					
Tamponature Collaboranti					
Piano Debole					
Interventi moderni					
Classe vulnerabilità	muratura in pietrame irregolare di buona qualità o consolidato con collegamenti poco efficaci	muratura a tessitura regolare ben collegata; telai o setti in calcestruzzo armato senza progettazione sismica	muratura in pietrame irregolare di buona qualità o consolidato con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci
Tipologia danno	Ribaltamento-Disgregazione	Taglio nel piano della muratura-Ribaltamento-Pressoflessione fuori dal piano della muratura	Ribaltamento-Disgregazione	-	-
Livello di danno	D5	D5	D5	D5	D5

Numero aggregato	4903682
Numero Edificio	6
Posizione nell'aggregato	Testata
Superficie (mq)	65
Numero Piani	1
Volume (mc)	195
Tipologia Verticale 1° liv	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 2° liv	
Tipologia Verticale 3° liv	
Tipologia Verticale 4° liv	
Tipologia Orizzontale 1° liv	Legno
Tipologia Orizzontale 2° liv	
Tipologia Orizzontale 3° liv	
Tipologia Orizzontale 4° liv	
Tamponature Collaboranti	
Piano Debole	
Interventi moderni	
Classe vulnerabilità	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci
Tipologia danno	Ribaltamento-Martellamento con edifici contigui
Livello di danno	D5