

Numero aggregato	4903605	4903605	4903605	4903605	4903605
Numero Edificio	1	2	3	4	5
Posizione nell'aggregato	Testata	Testata	Testata	Testata	Interno
Superficie (mq)	15	65	11	48	88
Numero Piani	1	1	1	1	2
Volume (mc)	45	195	33	144	528
Tipologia Verticale 1° liv	Muratura in blocchetti	Muratura in blocchetti	Muratura in blocchetti	Muratura in blocchetti	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 2° liv					Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 3° liv					
Tipologia Verticale 4° liv					
Tipologia Orizzontale 1° liv	Acciaio e laterizio	Legno	Legno	Legno	Acciaio e laterizio
Tipologia Orizzontale 2° liv					Legno
Tipologia Orizzontale 3° liv					
Tipologia Orizzontale 4° liv					
Tamponature Collaboranti					
Piano Debole					
Interventi moderni					
Classe vulnerabilità	muratura a tessitura regolare ben collegata; telai o setti in calcestruzzo armato senza progettazione sismica	muratura a tessitura regolare ben collegata; telai o setti in calcestruzzo armato senza progettazione sismica	muratura a tessitura regolare ben collegata; telai o setti in calcestruzzo armato senza progettazione sismica	muratura in pietrame irregolare di buona qualità o consolidato con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di buona qualità o consolidato con collegamenti poco efficaci
Tipologia danno	-	-	-	Ribaltamento	Disgregazione
Livello di danno	D0	D0	D5	D5	D5

Numero aggregato	4903605	4903605	4903605	4903605	4903605
Numero Edificio	6	7	8	9	10
Posizione nell'aggregato	Angolo	Angolo	Angolo	Interno	Interno
Superficie (mq)	22	54	36	36	78
Numero Piani	2	1	2	2	2
Volume (mc)	132	162	216	216	468
Tipologia Verticale 1° liv	Muratura in pietrame	Muratura in blocchetti	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 2° liv	Muratura in pietrame		Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 3° liv					
Tipologia Verticale 4° liv					
Tipologia Orizzontale 1° liv	Acciaio e laterizio	Acciaio e laterizio	Volte	Volte	Volte
Tipologia Orizzontale 2° liv	Legno		Legno	Legno-Acciaio e laterizio	Legno-Acciaio e laterizio
Tipologia Orizzontale 3° liv					
Tipologia Orizzontale 4° liv					
Tamponature Collaboranti					
Piano Debole					
Interventi moderni					
Classe vulnerabilità	muratura in pietrame irregolare di buona qualità o consolidato con collegamenti poco efficaci	muratura a tessitura regolare ben collegata; telai o setti in calcestruzzo armato senza progettazione sismica	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di buona qualità o consolidato con collegamenti poco efficaci
Tipologia danno	Disgregazione	Martellamento con edifici contigui	Taglio nel piano della muratura-Disgregazione	Taglio nel piano della muratura-Ribaltamento	Taglio nel piano della muratura-Ribaltamento
Livello di danno	D5	D3	D5	D5	D5

Numero aggregato	4903605
Numero Edificio	11
Posizione nell'aggregato	Testata
Superficie (mq)	58
Numero Piani	2
Volume (mc)	348
Tipologia Verticale 1° liv	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 2° liv	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 3° liv	
Tipologia Verticale 4° liv	
Tipologia Orizzontale 1° liv	Acciaio e laterizio
Tipologia Orizzontale 2° liv	Acciaio e laterizio
Tipologia Orizzontale 3° liv	
Tipologia Orizzontale 4° liv	
Tamponature Collaboranti	
Piano Debole	
Interventi moderni	
Classe vulnerabilità	muratura in pietrame irregolare di buona qualità o consolidato con collegamenti poco efficaci
Tipologia danno	Taglio nel piano della muratura-Ribaltamento- Pressoflessione fuori dal piano della muratura
Livello di danno	D5