

Numero aggregato	4902748	4902748	4902748	4902748	4902748
Numero Edificio	1	2	3	4	5
Posizione nell'aggregato	Angolo	Interno	Angolo	Angolo	Angolo
Superficie (mq)	57	38	68	83	38
Numero Piani	2	3	3	3	3
Volume (mc)	342	342	612	747	342
Tipologia Verticale 1° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 2° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 3° liv		Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 4° liv					
Tipologia Orizzontale 1° liv	Legno	Acciaio e laterizio	Volte	Acciaio e laterizio	Non rilevata
Tipologia Orizzontale 2° liv	Legno	Acciaio e laterizio	Acciaio e laterizio	Acciaio e laterizio	Non rilevata
Tipologia Orizzontale 3° liv		Acciaio e laterizio	Legno	Acciaio e laterizio	Acciaio e laterizio
Tipologia Orizzontale 4° liv					
Tamponature Collaboranti					
Piano Debole					
Interventi moderni					
Classe vulnerabilità	muratura in pietrame irregolare di buona qualità o consolidato con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di buona qualità o consolidato con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci
Tipologia danno	Disgregazione	Taglio nel piano della muratura	Disgregazione	Ribaltamento-Disgregazione	Taglio nel piano della muratura-Pressoflessione fuori dal piano della muratura
Livello di danno	D5	D4	D5	D5	D4

Numero aggregato	4902748	4902748	4902748	4902748
Numero Edificio	6	7	8	9
Posizione nell'aggregato	Interno	Interno	Angolo	Interno
Superficie (mq)	40	27	38	36
Numero Piani	3	2	1	3
Volume (mc)	360	162	114	324
Tipologia Verticale 1° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 2° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame		Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 3° liv	Muratura in pietrame			Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 4° liv				
Tipologia Orizzontale 1° liv	Non rilevata	Non rilevata	Legno	Acciaio e laterizio
Tipologia Orizzontale 2° liv	Non rilevata	Non rilevata		Acciaio e laterizio
Tipologia Orizzontale 3° liv	Non rilevata			Legno
Tipologia Orizzontale 4° liv				
Tamponature Collaboranti				
Piano Debole				
Interventi moderni				
Classe vulnerabilità	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di buona qualità o consolidato con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci
Tipologia danno	Taglio nel piano della muratura-Pressoflessione fuori dal piano della muratura	Taglio nel piano della muratura	Disgregazione-Martellamento con edifici contigui	Disgregazione-Martellamento con edifici contigui
Livello di danno	D4	D2	D5	D5