

Numero aggregato	4902644	4902644
Numero Edificio	1	2
Posizione nell'aggregato	Testata	Testata
Superficie (mq)	31	62
Numero Piani	2	2
Volume (mc)	186	372
Tipologia Verticale 1° liv	Muratura in pietrame	Pilastrì in cls
Tipologia Verticale 2° liv	Muratura in blocchetti	Pilastrì in cls
Tipologia Verticale 3° liv		
Tipologia Verticale 4° liv		
Tipologia Orizzontale 1° liv	Laterocemento	Laterocemento
Tipologia Orizzontale 2° liv	Laterocemento	Laterocemento
Tipologia Orizzontale 3° liv		
Tipologia Orizzontale 4° liv		
Tamponature Collaboranti		No
Piano Debole		Non presente
Interventi moderni		
Classe vulnerabilità	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	telai o setti in calcestruzzo armato con progettazione sismica "moderna"
Tipologia danno	Disgregazione	Rottura delle tamponature nel piano
Livello di danno	D5	D3