

Numero aggregato	4902635	4902635	4902635	4902635	4902635
Numero Edificio	1	2	3	4	5
Posizione nell'aggregato	Testata	Angolo	Interno	Interno	Interno
Superficie (mq)	545	94	133	87	35
Numero Piani	2	2	2	2	2
Volume (mc)	3270	564	798	522	210
Tipologia Verticale 1° liv	Muratura in pietrame	Muratura in blocchetti	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 2° liv	Muratura in pietrame	Muratura in blocchetti	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 3° liv					
Tipologia Verticale 4° liv					
Tipologia Orizzontale 1° liv	Acciaio e laterizio	Laterocemento	Volte	Volte	Volte
Tipologia Orizzontale 2° liv	Legno	Laterocemento	Legno	Legno	Legno
Tipologia Orizzontale 3° liv					
Tipologia Orizzontale 4° liv					
Tamponature Collaboranti					
Piano Debole					
Interventi moderni		Presenti			
Classe vulnerabilità	muratura in pietrame irregolare di buona qualità o consolidato con collegamenti poco efficaci	muratura a tessitura regolare ben collegata; telai o setti in calcestruzzo armato senza progettazione sismica	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci
Tipologia danno	Taglio nel piano della muratura-Pressoflessione fuori dal piano della muratura	Taglio nel piano della muratura	Disgregazione	Disgregazione	Disgregazione
Livello di danno	D4	D1	D5	D5	D4

Numero aggregato	4902635	4902635	4902635	4902635	4902635
Numero Edificio	6	7	8	9	10
Posizione nell'aggregato	Testata	Interno	Interno	Interno	Interno
Superficie (mq)	184	176	150	86	103
Numero Piani	2	2	2	4	2
Volume (mc)	1104	1056	900	1032	618
Tipologia Verticale 1° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 2° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in blocchetti	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 3° liv				Muratura in blocchetti	
Tipologia Verticale 4° liv				Muratura in blocchetti	
Tipologia Orizzontale 1° liv	Acciaio e laterizio	Volte	Non rilevata	Laterocemento	Acciaio e laterizio
Tipologia Orizzontale 2° liv	Legno	Legno	Non rilevata	Laterocemento	Legno
Tipologia Orizzontale 3° liv				Laterocemento	
Tipologia Orizzontale 4° liv				Laterocemento	
Tamponature Collaboranti					
Piano Debole					
Interventi moderni					
Classe vulnerabilità	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci
Tipologia danno	Disgregazione	Disgregazione	Disgregazione	Disgregazione	Disgregazione
Livello di danno	D5	D5	D5	D4	D3

Numero aggregato	4902635	4902635	4902635	4902635	4902635
Numero Edificio	11	12	13	14	15
Posizione nell'aggregato	Interno	Angolo	Interno	Angolo	Interno
Superficie (mq)	123	110	134	214	180
Numero Piani	2	2	2	2	2
Volume (mc)	738	660	804	1284	1080
Tipologia Verticale 1° liv	Pilastri in cls	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in mattoni
Tipologia Verticale 2° liv	Pilastri in cls	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in mattoni
Tipologia Verticale 3° liv					
Tipologia Verticale 4° liv					
Tipologia Orizzontale 1° liv	Laterocemento	Laterocemento	Volte	Volte	Laterocemento
Tipologia Orizzontale 2° liv	Laterocemento	Legno	Legno	Legno	Laterocemento
Tipologia Orizzontale 3° liv					
Tipologia Orizzontale 4° liv					
Tamponature Collaboranti	No				
Piano Debole	Non presente				
Interventi moderni		Presenti			Presenti
Classe vulnerabilità	muratura armata; telai o setti in calcestruzzo armato con progettazione sismica "storica"	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	struttura con vulnerabilità molto bassa
Tipologia danno	Espulsione delle tamponature	Disgregazione	Disgregazione	Disgregazione	-
Livello di danno	D3	D5	D4	D4	D1

Numero aggregato	4902635	4902635	4902635	4902635	4902635
Numero Edificio	16	17	18	19	20
Posizione nell'aggregato	Interno	Interno	Angolo	Interno	Angolo
Superficie (mq)	158	105	112	51	54
Numero Piani	2	2	1	2	2
Volume (mc)	948	630	336	306	324
Tipologia Verticale 1° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 2° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame		Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 3° liv					
Tipologia Verticale 4° liv					
Tipologia Orizzontale 1° liv	Laterocemento	Legno	Legno	Legno	Volte
Tipologia Orizzontale 2° liv	Legno	Legno		Legno	Legno
Tipologia Orizzontale 3° liv					
Tipologia Orizzontale 4° liv					
Tamponature Collaboranti					
Piano Debole					
Interventi moderni					
Classe vulnerabilità	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di buona qualità o consolidato con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci
Tipologia danno	Disgregazione	Pressoflessione fuori dal piano della muratura	Pressoflessione fuori dal piano della muratura	Taglio nel piano della muratura-Pressoflessione fuori dal piano della muratura	Disgregazione
Livello di danno	D5	D4	D4	D4	D5

Numero aggregato	4902635	4902635	4902635	4902635
Numero Edificio	21	22	23	24
Posizione nell'aggregato	Interno	Angolo	Testata	Isolato
Superficie (mq)	43	86	42	53
Numero Piani	1	2	3	2
Volume (mc)	129	516	378	318
Tipologia Verticale 1° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Non rilevata	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 2° liv		Muratura in pietrame	Non rilevata	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 3° liv				
Tipologia Verticale 4° liv				
Tipologia Orizzontale 1° liv	Acciaio e laterizio	Acciaio e laterizio	Non rilevata	Acciaio e laterizio
Tipologia Orizzontale 2° liv		Legno	Non rilevata	Legno
Tipologia Orizzontale 3° liv				
Tipologia Orizzontale 4° liv				
Tamponature Collaboranti				
Piano Debole				
Interventi moderni				
Classe vulnerabilità	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di buona qualità o consolidato con collegamenti poco efficaci
Tipologia danno	-	Taglio nel piano della muratura-Pressoflessione fuori dal piano della muratura	Disgregazione	Taglio nel piano della muratura
Livello di danno	D1	D3	D5	D2