

Numero aggregato	4902679	4902679	4902679	4902679
Numero Edificio	1	2	3	4
Posizione nell'aggregato	Testata	Interno	Interno	Testata
Superficie (mq)	102	51	51	91
Numero Piani	3	1	1	3
Volume (mc)	918	153	153	819
Tipologia Verticale 1° liv	Pilastrì in cls	Muratura in mattoni	Muratura in mattoni	Pilastrì in cls
Tipologia Verticale 2° liv	Pilastrì in cls			Pilastrì in cls
Tipologia Verticale 3° liv	Pilastrì in cls			Pilastrì in cls
Tipologia Verticale 4° liv				
Tipologia Orizzontale 1° liv	Laterocemento	Laterocemento	Laterocemento	Laterocemento
Tipologia Orizzontale 2° liv	Laterocemento			Laterocemento
Tipologia Orizzontale 3° liv	Laterocemento			Laterocemento
Tipologia Orizzontale 4° liv				
Tamponature Collaboranti	Non rilevata			Non rilevata
Piano Debole	Non presente			Non presente
Interventi moderni				
Classe vulnerabilità	muratura armata; telai o setti in calcestruzzo armato con progettazione sismica "storica"	muratura a tessitura regolare ben collegata; telai o setti in calcestruzzo armato senza progettazione sismica	muratura a tessitura regolare ben collegata; telai o setti in calcestruzzo armato senza progettazione sismica	muratura armata; telai o setti in calcestruzzo armato con progettazione sismica "storica"
Tipologia danno	-	-	Taglio nel piano della muratura	-
Livello di danno	D0	D0	D1	D0