

Numero aggregato	4902683	4902683	4902683	4902683	4902683
Numero Edificio	1	2	3	4	5
Posizione nell'aggregato	Angolo	Testata	Interno	Interno	Interno
Superficie (mq)	37	14	23	22	91
Numero Piani	2	2	3	2	3
Volume (mc)	222	84	207	132	819
Tipologia Verticale 1° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 2° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 3° liv			Muratura in pietrame		Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 4° liv					
Tipologia Orizzontale 1° liv	Acciaio e laterizio	Acciaio e laterizio	Acciaio e laterizio	Acciaio e laterizio	Volte
Tipologia Orizzontale 2° liv	Legno	Legno	Legno	Legno	Acciaio e laterizio
Tipologia Orizzontale 3° liv			Laterocemento		Laterocemento
Tipologia Orizzontale 4° liv					
Tamponature Collaboranti					
Piano Debole					
Interventi moderni					Presenti
Classe vulnerabilità	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di buona qualità o consolidato con collegamenti poco efficaci
Tipologia danno	Disgregazione	Disgregazione	Disgregazione	Disgregazione	Ribaltamento-Disgregazione
Livello di danno	D5	D5	D5	D5	D5

Numero aggregato	4902683	4902683	4902683	4902683	4902683
Numero Edificio	6	7	8	9	10
Posizione nell'aggregato	Angolo	Interno	Interno	Interno	Interno
Superficie (mq)	32	74	64	49	45
Numero Piani	1	3	3	3	2
Volume (mc)	96	666	576	441	270
Tipologia Verticale 1° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Pilastrì in cls	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 2° liv		Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Pilastrì in cls	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 3° liv		Muratura in pietrame	C-D	Pilastrì in cls	
Tipologia Verticale 4° liv					
Tipologia Orizzontale 1° liv	Laterocemento	Acciaio e laterizio	Acciaio e laterizio	Laterocemento	Acciaio e laterizio
Tipologia Orizzontale 2° liv		Acciaio e laterizio	Acciaio e laterizio	Laterocemento	Legno
Tipologia Orizzontale 3° liv		Legno	Legno	Laterocemento	
Tipologia Orizzontale 4° liv					
Tamponature Collaboranti				No	
Piano Debole				Non presente	
Interventi moderni					
Classe vulnerabilità	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di buona qualità o consolidato con collegamenti poco efficaci	muratura a tessitura regolare ben collegata; telai o setti in calcestruzzo armato senza progettazione sismica	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci
Tipologia danno	Disgregazione	Taglio nel piano della muratura-Pressoflessione fuori dal piano della muratura	Taglio nel piano della muratura	Espulsione delle tamponature	Taglio nel piano della muratura-Ribaltamento
Livello di danno	D5	D4	D4	D4	D4

Numero aggregato	4902683
Numero Edificio	11
Posizione nell'aggregato	Testata
Superficie (mq)	48
Numero Piani	3
Volume (mc)	432
Tipologia Verticale 1° liv	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 2° liv	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 3° liv	Muratura mista (pietrame- blocchetti)
Tipologia Verticale 4° liv	
Tipologia Orizzontale 1° liv	Volte
Tipologia Orizzontale 2° liv	Acciaio e laterizio
Tipologia Orizzontale 3° liv	Legno
Tipologia Orizzontale 4° liv	
Tamponature Collaboranti	
Piano Debole	
Interventi moderni	
Classe vulnerabilità	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci
Tipologia danno	Disgregazione
Livello di danno	D5