

Numero aggregato	4903606
Numero Edificio	1
Posizione nell'aggregato	Isolato
Superficie (mq)	
Numero Piani	3
Volume (mc)	
Tipologia Verticale 1° liv	Muratura in blocchetti
Tipologia Verticale 2° liv	Muratura in blocchetti
Tipologia Verticale 3° liv	Muratura in blocchetti
Tipologia Verticale 4° liv	
Tipologia Orizzontale 1° liv	Laterocemento
Tipologia Orizzontale 2° liv	Laterocemento
Tipologia Orizzontale 3° liv	Laterocemento
Tipologia Orizzontale 4° liv	
Tamponature Collaboranti	
Piano Debole	
Interventi moderni	
Classe vulnerabilità	muratura a tessitura regolare ben collegata; telai o setti in calcestruzzo armato senza progettazione sismica
Tipologia danno	-
Livello di danno	D1