

Numero aggregato	4902686	4902686	4902686
Numero Edificio	1	2	3
Posizione nell'aggregato	Testata	Testata	Testata
Superficie (mq)	250	259	30
Numero Piani	2	2	1
Volume (mc)	950	1200	90
Tipologia Verticale 1° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in blocchetti
Tipologia Verticale 2° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	
Tipologia Verticale 3° liv			
Tipologia Verticale 4° liv			
Tipologia Orizzontale 1° liv	Laterocemento	Acciaio e laterizio	Laterocemento
Tipologia Orizzontale 2° liv	Legno	Legno	
Tipologia Orizzontale 3° liv			
Tipologia Orizzontale 4° liv			
Tamponature Collaboranti			
Piano Debole			
Interventi moderni		Presenti	
Classe vulnerabilità	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di buona qualità o consolidato con collegamenti poco efficaci	muratura a tessitura regolare ben collegata; telai o setti in calcestruzzo armato senza progettazione sismica
Tipologia danno	Taglio nel piano della muratura	Disgregazione	-
Livello di danno	D3	D4	D0