

Numero aggregato	4902629	4902629	4902629
Numero Edificio	1	2	3
Posizione nell'aggregato	Testata	Interno	Testata
Superficie (mq)	147	66	61
Numero Piani	3	3	2
Volume (mc)	1323	594	366
Tipologia Verticale 1° liv	Muratura in blocchetti	Muratura in blocchetti	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 2° liv	Muratura in blocchetti	Muratura in blocchetti	Muratura in blocchetti
Tipologia Verticale 3° liv	Muratura in blocchetti	Muratura in blocchetti	
Tipologia Verticale 4° liv			
Tipologia Orizzontale 1° liv	Laterocemento	Laterocemento	Acciaio e laterizio
Tipologia Orizzontale 2° liv	Laterocemento	Laterocemento	Legno
Tipologia Orizzontale 3° liv	Laterocemento	Laterocemento	
Tipologia Orizzontale 4° liv			
Tamponature Collaboranti			
Piano Debole			
Interventi moderni			
Classe vulnerabilità	muratura a tessitura regolare ben collegata; telai o setti in calcestruzzo armato senza progettazione sismica	muratura a tessitura regolare ben collegata; telai o setti in calcestruzzo armato senza progettazione sismica	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci
Tipologia danno	Taglio nel piano della muratura-Ribaltamento	Taglio nel piano della muratura-Ribaltamento	Disgregazione
Livello di danno	D5	D5	D5