

Numero aggregato	4903565
Numero Edificio	1
Posizione nell'aggregato	Isolato
Superficie (mq)	182
Numero Piani	2
Volume (mc)	1092
Tipologia Verticale 1° liv	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 2° liv	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 3° liv	
Tipologia Verticale 4° liv	
Tipologia Orizzontale 1° liv	Acciaio e laterizio
Tipologia Orizzontale 2° liv	Legno
Tipologia Orizzontale 3° liv	
Tipologia Orizzontale 4° liv	
Tamponature Collaboranti	
Piano Debole	
Interventi moderni	
Classe vulnerabilità	muratura in pietrame irregolare di buona qualità o consolidato con collegamenti poco efficaci
Tipologia danno	Taglio nel piano della muratura-Ribaltamento- Pressoflessione fuori dal piano della muratura
Livello di danno	D4