

Numero aggregato	4902687	4902687	4902687
Numero Edificio	1	2	3
Posizione nell'aggregato	Testata	Interno	Testata
Superficie (mq)	151	174	120
Numero Piani	3	3	3
Volume (mc)	1359	1566	1080
Tipologia Verticale 1° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 2° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 3° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in blocchetti
Tipologia Verticale 4° liv			
Tipologia Orizzontale 1° liv	Volte	Acciaio e laterizio	Acciaio e laterizio
Tipologia Orizzontale 2° liv	Acciaio e laterizio	Acciaio e laterizio	Laterocemento
Tipologia Orizzontale 3° liv	Legno	Legno	Laterocemento
Tipologia Orizzontale 4° liv			
Tamponature Collaboranti			
Piano Debole			
Interventi moderni	Presenti		Presenti
Classe vulnerabilità	muratura in pietrame irregolare di buona qualità o consolidato con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci
Tipologia danno	Taglio nel piano della muratura-Pressoflessione fuori dal piano della muratura-Martellamento con edifici contigui	Disgregazione- Martellamento con edifici contigui	Disgregazione- Martellamento con edifici contigui
Livello di danno	D4	D5	D5