



SEZIONE TRASVERSALE



LATO DEX



LATO SIX



SEZIONE LONGITUDINALE



FRONTE



RETROPROSPETTO

Ecocave srl
via assisana 33/c Perugia

sistema ambiente
sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente

VERIFICA DI ASSOGGETABILITà A V.I.A.

(D.lgs 152/2006 e s.m.i. , L.R. 12/2012, D.G.R. 861/2011)

OGGETTO

Ottimizzazione, riorganizzazione, ampliamento codici cer ed attività dell'impianto di deposito preliminare e recupero rifiuti inerti sito in loc. San Martino in Campo nel Comune di Perugia già autorizzato con AIA rilasciata dalla Regione Umbria con DD. 5880/09 del 18.06.2009 e s.m.i

Nuova struttura: capannone e tettoia

TAVOLA