

S T U D I O D I I N G E G N E R I A

Dott. Ing. Luca Marioli & Dott. Ing. Cristiano Pecorari

A S S O C I A T I

OGGETTO: VALUTAZIONE DI ASSOGGETTABILITA' A VIA AI SENSI DEL D.LGS N. 152/2006 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI "RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI".

PROPRIETA': AGOSTNI ENRICO

PROPONENTE: CARBONELLA s.r.l.

UBICAZIONE: COMUNE DI SAN GIUSTINO – FRAZ. SELCI – LOC. SANTA MARIA

IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELL'AREA: foglio n. 75 – p.lle n. 37 – 293 – 294

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

ALLEGATO N. 1

STUDIO DI INTERVISIBILITA'


I Tecnici



Dott. Ing. Luca Marioli



Dott. Ing. Cristiano Pecorari



Strumento attivo: Pan

0



127.00 m


Lon Lat: 12.19193 ; 43.50039

X/Y: 272.980,19 ; 4.820,215,86

Scala 1: 5000



VISTE DALL'AREA VERSO L'ESTERNO






Foto n. 1 – **ingrandimento** – Collina nucleo di Celle – Voc. Le Bugne – come si può notare l'area risulta nonostante l'ingrandimento fotografico difficilmente visibile a causa della schermatura della vegetazione



Foto n. 2 – Collina nucleo di Celle – Voc. Le Bugne – a grandezza naturale, l'area non risulta distinguibile a causa della distanza e della schermatura della vegetazione



Foto n. 3 –**ingrandimento** – Collina nucleo di Celle – nei pressi del nucleo di Celle – l’area si distingue appena a causa della vegetazione



Foto n. 4 – senza **ingrandimento** – Collina nucleo di Celle – nei pressi del nucleo di Celle – l'area non si distingue più a grandezza naturale



Foto n. 5 – **ingrandimento** – Collina nucleo di Celle – Cimitero di Celle – l'area grazie all'ingrandimento appena si distingue



Foto n. 6 – senza **ingrandimento** – Dal nucleo di Celle in inverno – l'area non è distinguibile



Foto n. 7 – **ingrandimento** – Dal nucleo di Celle in inverno – l'area è distinguibile appena grazie all'ingrandimento fotografico



Foto n. 8– **ingrandimento** – Dal nucleo di Celle in estate – l'area non è distinguibile



Foto n. 9 – Nei pressi della Chiesa di San Morendo di Lerchi – l'area non è distinguibile



Foto n. 10 – Nella Collina di Citeria loc. Carsuga - l'area non è distinguibile a causa della distanza e della vegetazione



Foto n. 11 – Dal nucleo storico di Citerna - cono visuale da fonti iconografiche n. 7 – l'area non è distinguibile



Foto n. 12 – Dal nucleo storico di Citeria - cono visuale da fonti iconografiche n. 7 – l'area non è distinguibile



Foto n. 13 – Dal cono di visuale da foto storiche n. 37 – nucleo storico di Cospaia - San Giustino
L'area non è distinguibile a causa della presenza del rilevato della E45



Foto n. 14 – collina tra San Giustino e Celalba

L'area non è distinguibile a causa della presenza del rilevato della E45, della vegetazione ecc.




Foto n. 15 – Dalla strada per passo di Bocca Tra baria – San Giustino – Viabilità storico-panoramica - L'area non è distinguibile a causa della presenza del rilevato della E45, della vegetazione ecc.




Foto n. 16 – Dalla strada per passo di Bocca Tra baria – San Giustino – Viabilità storico-panoramica - L'area non è distinguibile a causa della presenza del rilevato della E45, della vegetazione ecc.



Foto n. 17 – Dal nucleo storico di Celalba - San Giustino
L'area non è distinguibile a causa della presenza del rilevato della E45
Il luogo è anche nei pressi di Villa il Palazzo



Foto n. 18 – da Villa il Palazzo nei pressi di Celalba – San Giustino - L'area non è distinguibile a causa della presenza del rilevato della E45 e della vegetazione e delle costruzioni



Foto n. 19 – ingrandimento - nei pressi di Villa il Palazzo - Celalba – San Giustino - L'area non è distinguibile a causa della presenza del rilevato della E45, della vegetazione ecc.



Foto n. 20 – loc. Colle Plinio nei pressi degli scavi archeologici - Lama – San Giustino - L'area non è distinguibile a causa della presenza del rilevato della E45, della vegetazione ecc.



Foto n. 21 – loc. Villa Panicale – Città di Castello - L'area non è distinguibile a causa della presenza del rilevato della E45, della vegetazione ecc.



Foto n. 22 – ingrandimento – loc. Villa Panicale – Città di Castello - L'area non è distinguibile a causa della presenza del rilevato della E45, della vegetazione ecc.



Foto n. 23 – Dal cono di visuale da fonti iconografiche n. 8 - loc. Belvedere – Città di Castello -
L'area non è distinguibile



Foto n. 24 – Dalla Viabilità panoramica Strada provinciale Apecchiese e cono di visuale da foto storiche n. 47 – loc. Fraccano – Città di Castello - L'area non è distinguibile



Foto n. 25 – ingrandimento - Dalla Viabilità panoramica Strada provinciale Apecchiese e cono di visuale da foto storiche n. 47 – loc. Fraccano – Città di Castello - L'area non è distinguibile



Foto n. 26 – Cono di visuale da fonti letterarie n. 70 – Città di Castello - L'area non è distinguibile per la distanza e la vegetazione.



Foto n. 27 – Cono di visuale da fonti iconografiche – scheda 59 – Città di Castello – l'area non è visibile a causa della distanza e della vegetazione



Foto n. 28 – vista da strada per Monte Santa Maria Tiberina – nei pressi di Monte Arnato- Città di Castello




Foto n. 29 – Cono di visuale da fonti da foto storiche – scheda 39 – Monte Santa Maria Tiberina
L'area non è identificabile



Foto n. 30 – Cono di visuale da fonti da foto storiche – scheda 39 – Monte Santa Maria Tiberina – l'area non è identificabile




Foto n. 31 – ingrandimento - Cono di visuale da fonti da foto storiche – scheda 39 – Monte Santa Maria Tiberina – l'area non è identificabile



Foto n. 32 - da viabilità locale nei pressi dell'area – l'area non si distingue a causa della vegetazione e degli edifici in verde antistanti



Foto n. 33 - da viabilità locale nei pressi dell'area e dell'abitato di – l'area non si distingue a causa della vegetazione e dell'impianto fotovoltaico a terra.



Foto n. 34 - da viabilità locale nei pressi dell'area e dell'abitato della chiesa di Giove – l'area non si distingue a causa della vegetazione.



Foto n. 35 - da viabilità locale nei pressi dell'area e dell'abitato della chiesa di Giove – l'area non si distingue a causa della vegetazione.



Foto n. 36 dall'interno dell'area



Foto n. 37 dall'interno dell'area



Foto n. 38 dall'interno dell'area



Foto n. 39 - dall'interno dell'area verso la E45



Foto n. 40 - dall'interno dell'area verso la E45



Foto n. 41 - dall'interno dell'area



Foto n. 42 - dall'interno dell'area



Foto n. 43 - dall'interno dell'area



Foto n. 44 - dall'interno dell'area



Foto n. 45 - dall'interno dell'area



Foto n. 46 - dall'interno dell'area



Foto n. 47 - dall'interno dell'area



Foto n. 48 - dall'interno dell'area



Foto n. 49 – dal perimetro dell'area verso l'abitato di Giove - perimetro dell'area verso il paesaggio



Foto n. 50 - dal perimetro dell'area verso il paesaggio – zona impianto Biogas Soc. FAT



Foto n. 51 - dalla E45 verso l'area



Foto n. 52 - dalla E45 verso l'area



Foto n. 53 - dalla E45 verso l'area



Foto n. 54 - dalla E45 verso l'area



Foto n. 55 - dalla E45 verso l'area



Foto n. 56 - dalla viabilità locale verso l'area



Foto n. 57 - dalla viabilità di accesso verso l'area

FOTOSIMULAZIONI ANTE E POST OPERAM

PUNTI DI PRESA PER FOTOSIMULAZIONI ANTE E POST OPERAM



FOTO N. 1 ANTE -OPERAM - (VISTA DALLA E45)



FOTO N. 1 POST OPERAM - (VISTA DALLA E45)



FOTO N. 2 ANTE OPERAM



FOTO N. 2 POST OPERAM



FOTO N. 3 ANTE OPERAM



FOTO N. 3 POST OPERAM



FOTO N. 4 ANTE OPERAM - (DALLA e45)



FOTO N. 4 POST OPERAM - (DALLA c45)



VISTA DALL'ALTRO – POST OPERAM

